




Доварка поперечных, продольных и кольцевых швов



Условные обозначения



Общее направление сварки



Направление сварки ступени с указанием последовательности сварки