




# Сборка стыка между листами окрайки днища резервуара



1-1

Скоба



Согласовано

Инд. N подл. Подп. и дата

Взам. инд. N

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

55-59ПР-08-ППР

Лист

3